

平成28年死亡災害発生状況

No	災害発生		業種	事故の型	起因物	発生状況
	月	時間				
1	2月	9時台	機械修理業	おぼれ	その他の仮設物、建築物、構築物	クローラークレーン(つり上げ荷重100t)を乗せた台船のピット内に溜まった雨水を排水するため、台船を傾けようとして台船上のクローラークレーンを前進移動中、クローラークレーンが岸壁側に滑り出し、傾いた台船上からクローラークレーンとともに合図者の被災者が海に転落した。
2	2月	13時台	その他の商業-その他	激突され	クレーン	建設機械のアタッチメントの溶接補修中、鉄板(重さ約200kg)を床上操作式天井クレーン(つり上げ荷重2.8t)を用いて、移動させていた被災者が、仰向けで鉄板の下敷きになっている状態で発見された。
3	2月	13時台	その他の非鉄金属製造業	激突され	機械装置	重さ4.8トンの荷をつり上げ荷重15トンの床上操作式天井クレーンで運搬中、荷と被災者の背後にあった縦横2メートル、高さ1.5メートルの鉄製のバツカンの間に挟まれた状態で発見された。
4	6月	9時台	製造業	破裂	化学設備	本社工場において、油脂の成分分離作業後、高温となった油脂をクッションタンクに移す作業中、何らかの原因でタンクが破損し、付近にいた被災者に大量の内容物がかかり、入院先で8月に死亡が確認された。
5	8月	13時台	製造業	崩壊・倒壊	石、砂、砂利	生コンクリート原料の砂を貯蔵するサイロ下部にあるホッパーの調整のため、ホッパー内に入って作業中、サイロ内に残っていた砂がホッパーから流れ落ち、腰部まで埋まって自力で抜け出せなくなった被災者が、操作室にホッパーを開けるよう指示して、生き埋めとなった。
6	9月	10時台	接客娯楽業	激突され	その他の環境等	被災者は競走馬を厩舎内の洗い場で単独で手入れをしていたが、馬が暴れる音を聞いた同僚が洗い場に行ったところ、うつ伏せで倒れている被災者を発見した。